

# 測試報告

## Test Report

號碼(No.) : CE/2017/31326

日期(Date) : 2017/03/10

頁數(Page): 5 of 13

崑仲股份有限公司

KIN JOIN CO., LTD.

台中市大里區仁化路166號

NO. 166, RENHUA RD., DALI DIST., TAICHUNG CITY 41278, TAIWAN, (R. O. C.)



測試項目 (Test Items)	單位 (Unit)	測試方法 (Method)	方法偵測 極限值 (MDL)	結果 (Result)
				No. 1
<b>鹵素 / Halogen</b>				
鹵素 (氟) / Halogen-Fluorine (F) (CAS No. : 14762-94-8)	mg/kg	參考BS EN 14582 (2007), 以離子層析儀分析. / With reference to BS EN 14582 (2007). Analysis was performed by IC.	50	n. d.
鹵素 (氯) / Halogen-Chlorine (Cl) (CAS No. : 22537-15-1)	mg/kg		50	n. d.
鹵素 (溴) / Halogen-Bromine (Br) (CAS No. : 10097-32-2)	mg/kg		50	n. d.
鹵素 (碘) / Halogen-Iodine (I) (CAS No. : 14362-44-8)	mg/kg		50	n. d.
三丁基錫 / Tributyl Tin (TBT)	mg/kg	參考ISO 17353 (2004), 以氣相層析儀 / 火焰光度偵測器檢測. / With reference to ISO 17353 (2004). Analysis was performed by GC/FPD.	0.03	n. d.
三苯基錫 / Triphenyl Tin (TphT)	mg/kg		0.03	n. d.
氧化雙三丁基錫 / Bis(tributyltin)oxide (TBTO)***(CAS No. : 56-35-9)	mg/kg		-	n. d.
二丁基錫 / Dibutyl Tin (DBT)	mg/kg		0.03	n. d.
二辛基錫 / Dioctyl Tin (DOT)	mg/kg		0.03	n. d.

### 備註(Note) :

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000ppm
2. n. d. = Not Detected (未檢出)
3. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
4. "-" = Not Regulated (無規格值)
5. \*\*\*: 該物質是由三丁基錫之測試結果計算得知. 其MDL是針對三丁基錫之評估. (The substance was calculated by the test results of Tributyl Tin. The MDL was evaluated for Tributyl Tin.)
6. 參數換算表 / Parameter Conversion Table :  
Please refer to [http://twap.sgs.com/sgsrsts/chn/download-REACH\\_tw.asp](http://twap.sgs.com/sgsrsts/chn/download-REACH_tw.asp)